FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1347086 WM		Re-Print
Start Date / Fecha Inicio	01/11/24	**Priority / Prioridad**	2
Counter Reading / Lectura Medidor		**WO Type / Tipo Orden**	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 064-Piping accessory -. Care & Maint Preservation Equipment SD / Island SD	**Status / Estado**	WO Completed
		Supervisor	Proc Crane Supvsr

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	342-PI-1001
Manufacturer / Fabricante	Manufacturer
Model Desc. / Desc. Modelo	Piping & Valves Cu Conc Area Concentrate Handling
P&ID	P&ID
Parent / Padre	342-AA-1000 Anciliaries Cu Conc Pumping
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	Inspección de tuberías

Work Order Parts / Lista de Partes				
JDE Number / Número JDE	**Spare Description / Descripción de la Parte**	**Op No./No.O2**	**Qty / Cant.**	**Unit / Unidad**

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	Inspección de tuberías

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	**Spare Description / Descripción de la Parte**	**Qty / Cant.**	**Unit / Unidad**

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	**Work Center / Centro de Trabajo**	**OPS / Sec. Op**	**Est. Hours / Horas Est.**
1	LCTR Crane Operator	1.00	7.00
1	LRIG Rigger	2.00	7.00

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	**Name / Nombre**	**Initial / Iniciales**	**OPS / Sec. Op**	**Act. Hours /H. Actual**

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Printed / Impreso: 17/04/25

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	

Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios
Psanchez. Se requiere soporte de grúa para realizar desmontaje de tubería para inspección interna, esto ubicado frente la entrada de la planta de reactivos. Contacto: Samuel Salazar, Joel Lezcano. Eta actividad se va realizar el dia 21/10/2024 en conjunto con equipo de confiabilidad y mecánicos. tentativas

WO Raised by: / Orden Creada por:	**PREBEN E. SANCHEZ MIRANDA**
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	**16/10/2024**
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

